

Jonfjärd Stina

Från: Jonfjärd Stina
Skickat: den 7 mars 2024 12:56
Till: Jonfjärd Stina
Ämne: Nya regler inom området säkerhet i händelse av brand i byggnad.

Från: info@metallco.se
Datum: 7 mars 2024 05:52:05 CET
Till: Löfgren Anette <anette.lofgren@boverket.se>
Ämne: Nya regler inom området säkerhet i händelse av brand i byggnad.

Hej,

Betr. BBR 5:561 och BBR 5:562

Tabellen BBR 5:561, obegränsad yta på brandcell, om vattensprinkler är installerad. Skydd mot flygbrand eller annan yttre takbrand saknas.

Förslag till ändring : Bestämmelser av tillåtna ytor på brandceller i tabellen får ej överskridas.

Källa: Forskningsrapport ISBN 91-5640-326-1, om utvändig brandspridning längs tak.

I Danmark har Social-og Boligstyrelsen infört en ny byggbestämmelse: BR 18 § 4.4.12, Brandkam. Brandvägg skall avslutas min. 0,3 m över takets yta för att förhindra brandspridning över brandvägg.

Emotser ev. frågor och synpunkter.

Vänliga hälsningar,
Mats Persson
metallco.weebly.com

Tabellen BBR 5:562, brandvägg bör genombryta takets brännbara tätskikt för att hindra brandspridning över brandvägg.

Bitumen i svårantändlig takpapp smälter vid 120 C och antänds vid 480 C och rinner antänd nedåt i byggnaden och sprider brand genom kabel-och vent.genomföringar, avvattningssystem och andra otätheter.